OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:RY-PL-89 Yayın Tarihi :16.09.2025 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:.. Sayfa No :1/5
	KAPAKLI HASTANESİ TEKNİK SERVİS/BİYOMEDİKAL RİSK ANALİZİ PLANI	

		ŞİDDET					FREKANS		ŞANS/OLASILIK		KİNNEY (MATHEMATİCAL RİSK EVALUATION) IN METODU TEMEL ALINMIŞTIR) RİSK: ŞANS FREKANS ŞİDDET	
İŞ YERİNİN ÜNVANI:	ÖZEL OPTİMED KAPAKLI HASTANESİ	**ŞİDDET DEĞERİ**	**ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ**	**ÇEVRE ETKİSİ**	**TESİS GÜVENLİĞİ**	**HASTA GÜVENLİĞİ**	**FR. DEĞ.**	**TEHLİKEYE ZAMAN İÇİNDE MARUZ KALMA TEKRARI**	**OLASILIK DEĞERİ**	**ZARARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI**	**RİSK DEĞERİ**	**RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU**
		100	BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN İŞ KAZASI	ÇEVRESEL FELAKET	TESİSİN TEKRAR KULLANILAMAYACAK HALE GELMESİ, TAMAMEN TAHLİYE EDİLMESİ	BİRDEN ÇOK ÖLÜMLÜ OLAY	**10**	HEMEN HEMEN SÜREKLİ (GÜN İÇİNDE DEVAMLI)	**10**	BEKLENİR, KESİN	**RİSK DEĞERİ**	**RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU**
İŞYERİNİN ADRESİ	CUMHURİYET, MİTHATPAŞA CD,NO:15 59510 KAPAKLI/TEKİRDAĞ	**40**	BİR ÇALIŞANIN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANMASI	DIŞ ÇEVREYE YÜKSEK DÜZEYDE ZARAR	TESİSİN YÜKSEK ZARAR GÖRMESİ, TAHLİYE EDİLMESİ	BİR ÖLÜMLÜ OLAY	**6**	SIK (GÜNDE BİR DEFA VEYA BİR KAÇ DEFA)	**6**	YÜKSEK/OLDUKÇA MÜMKÜN	**400<R**	**TÖLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK , HEMEN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI, GEREKİYORSA İLGİLİ BÖLÜM/BİNA HİZMET DIŞI BIRAKILMALI**
İŞVERENİN ADI	OP.DR.AYHAN ARSLAN	**15**	UZUV KAYIPLI, KALİCI ETKİLİ YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ORTA DERECEDE ZARAR,İÇ ÇEVREYE YÜKSEK ZARAR	TESİSİN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, KISMEN TAHLİYE	HASTANIN AĞIR VE KALICI ZARAR , YOĞUN BAKIMA KALDIRILMASI	**3**	ARASIRA (HAFTADA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	**3**	OLASI	**200<R<400**	**YÜKSEK RİSK, KISA DÖNEMDE İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR (3 AY İÇİNDE)**
GEÇERLİLİK TARİHİ	27.02.2026	**7**	İLK YARDIM İHTİYAÇLI VE/VEYA İŞ GÜCÜ KAYIPLI YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR,İÇ ÇEVREYE ORTA ZARAR	TESİSİN KÜÇÜK DERECE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI	**2**	SIK DEĞİL(AYDA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	**2**	MÜMKÜN FAKAT DÜŞÜK	**70<R<200**	**ÖNEMLİ RİSK, UZUN DÖNEMDE İYİLEŞTİRİLMELİDİR.(6 AY İÇİNDE)**
		3	İLK YARDIM GEREKTİRMEYEN HAFİF YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ZARAR YOK ,İÇ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR	TESİSİN NORMAL İŞLEYİŞİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN HAFİF ZARAR GÖRMESİ,BASİT MÜDAHALELERLE İYİLEŞMESİ	**1**	SEYREK (YILDA BİR KAÇ DEFA)	**1**	BEKLENMEZ FAKAT MÜMKÜN	**20<R<70**	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK, GÖZETİM ALTINDA UYGULANMALIDIR**
		1	UCUZ ATLATMA, HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEME	DIŞ VE İÇ ÇEVREYE BİR ZARAR YOK	TESİS İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARAR OLMAMASI	HASTANIN HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEMESİ	**0,5**	ÇOK SEYREK (YILDA BİR VEYA DAHA SEYREK)	**0,5**	BEKLENMEZ	**R<20**	**ÖNEMSİZ RİSK, ÖNLEM ÖNCELİKLİ DEĞİLDİR**

			RİSKLERİ BELİRLEME VE ANALİZ ETME												RİSK KONTROL TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI									
RİSK TESPİT TARİHİ	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ	BÖLÜM	İLGİLİ SÜREÇ	TANIMLANAN TEHLİKELER	BELİRLENEN RİSKLER	RİSKİN TÜRÜ	MEVCUT DURUM VE TEDBİRLER	TEHLİKEYE RİSKE MARUZ KALACAK KİŞİLER	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	**RİSK DÜZEYİ**	PLANLANAN FAALİYET VE İYİLEŞTİRMELER	SÜREÇ SORUMLUSU	HEDEFLENEN GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞEN FAALİYET	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	**GERÇEKLEŞEN FAALİYET SONRASI RİSK DÜZEYİ**
16.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	YÜKSEKTE ÇALIŞMA	YÜKSEKTE ÇALIŞMA SONUCU DÜŞEREK YARALANMA YADA CAN KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK	HASTANE GİRİŞİNDE BULANAN CAM TERASTA TEMİZLİK FALİYETLERİ İÇİN ÇALIŞANIN KENDİNİ BAĞLAYACAĞI EMNİYET NOKTASI BULUNMAMAKTADIR.	ÇALIŞAN	40	2	6	480	**YÜKSEK RİSK**	CAM TERASA YATAY EMNİYET HALATI GERİLEREK ÇALIŞAN KENDİNİ BAĞLAYACAĞI GÜVENLİK NOKTASI OLUŞTURULMALIDIR.	TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ	15.07.2025								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN MERDİVENLERİ BASINÇLANDORMA SİSTEMİ PERİYODİK MUAYNESİ BULUNMAMASI	YANGIN SONUCU BİNANININ TAMAMININ YADA BİR BÖLÜMÜNÜN KULLANILAMAZ HALE GELMESİ, HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇİ VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RİSK	HASTANEDE BULUNAN YANGIN MERDİVEVLERİNDE BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ PERİYODİK MUAYENESİ BULUNMAMAKTADIR.	HASTA	100	1	3	300	**YÜKSEK RİSK**	HASTANEDE BULUNAN YANGIN MERDİVEVLERİNDE BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ **PERİYODİK MUAYENESİ YAPILMALIDIR.**	İŞLETME DİREKTÖRÜ TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ	17.07.2025								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ASANSÖRLERİN BAKIMININ YAPILMAMASI	HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇİ VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RİSK	HASTANEDE BULUNAN ASANSÖRLERİN PERİYODİK OLARAK BAKIMLARININ YAPTIRILMAMASI. ASANSÖRLERDE YAŞANAN AKSAKLIKLARA MÜDAHALE DE GECİKME YAŞANMASI.	ÇALIŞAN BİNA	100	1	3	300	**YÜKSEK RİSK**	ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA BAKIMLARIN UYGUN ŞEKİLDE YAPILMASI , ASANSÖRLERİN İLGİLİ YÖNETMELİĞE UYGUN ŞEKİLDE ÇALIŞIR HALE GETİRİLMESİ. YETKİLİ FİRMALAR İLE **BAKIM ANLAŞMASI YAPILMASI.**	İŞLETME DİREKTÖRÜ TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ	17.08.2025								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	JENERATÖRLER PERİYODİK MUAYENESİNİN BULUNMAMASI	HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇİ VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RİSK	HASTANEDE BULUNAN JENERATÖRLERİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN YAPTIRILMAMASI. JENERATÖRDE YAŞANAN AKSAKLIKLARA MÜDAHALE DE GECİKME YAŞANMASI.	ÇALIŞAN BİNA	100	1	3	300	**YÜKSEK RİSK**	İŞ EKİPMANALRI PERİYODİK KONTROL YÖNETMLİĞİ KAPSAMINDA **JENERATÖRLERİN PERİYODİK MUAYENESİ YAPILMALIDIR.**	İŞLETME DİREKTÖRÜ TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ	18.08.2025								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	UPS LERİN PERİYODİK MUAYENESİNİN BULUNMAMASI	HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇİ VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RİSK	HASTANEDE BULUNAN UPS'LERİN PERİYODİK OLARAK MUAYENELERİNİN YAPTIRILMAMASI.	ÇALIŞAN BİNA	100	1	3	300	**YÜKSEK RİSK**	İŞ EKİPMANALRI PERİYODİK KONTROL YÖNETMLİĞİ KAPSAMINDA **UPS 'LERİN PERİYODİK MUAYENESİ YAPILMALIDIR.**	İŞLETME DİREKTÖRÜ TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ	19.08.2025								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI SONUCU OLASI BİR YANGININ FARKEDİLMEMESİ YADA GEÇ FARK EDİLMESİ, MAL VE CAN KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	YANGIN İHBAR SİSTEMİ PANO GÜNLÜK HAFTALIK VE AYLIK BAKIM FORMU İLE TEKNİK SERVİS TARAFINDAN GÜNLÜK VE HAFTALIK PERİYODLARDA KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. ÜÇ AYLIK BİNA TURLARINDA VE İÇ TETKİKTE GÖZLEM YAPILMAKTADIR. **PERİYODİK MUAYENELER BULUNMAMAKTADIR**	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ REFAKATÇİ BİNA EKİPMANLAR	100	1	3	300	**YÜKSEK RİSK**	YANGIN DEDEKTÖRLERİNİN DÜZENLİ KONTROL EDİLMESİ VE BİNA TURUNDA SÜRECİN KONTROL EDİLMESİ. **PERİYODİK MUYANELER YAPILMALIDIR.**	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU	17.07.2025								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	YÜKSEKTE ÇALIŞMA	YÜKSEKTE ÇALIŞMA SONUCU DÜŞEREK YARALANMA YADA CAN KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK	TERAS KATINDA BULUNAN BALKON YÜKSEKLİĞİNİN YETERLİ SEVİYEDE BULUNMAMASI	ÇALIŞAN	40	2	3	240	**YÜKSEK RİSK**	TERAS KATINDA BULUNAN BALKON KORKULUK YÜKSEKLİĞİ, İLİGİLİ YÖNETMELİKLERDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ 110 CM DEN AŞAĞIDA OLMAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR.	TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ	16.07.2025								
17.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ASANSÖR ÇAĞRI ZİLİNİN ÇALIŞMAMASI	ASANSÖR ÇAĞRI ZİLİNİN ÇALIŞMAMASI SONUCU , ASANSÖR ARIZASI SONUCU ASANSÖRDE KALAN KİŞİLERİN PANİK YAŞAMASI, ARIZALARIN GEÇ FARKEDİLMESİ SONUCU GEÇ MÜDAHALEDE BULUNULMASI.	FİZİKSEL RİSK	ASANSÖR ÇAĞRI ZİLLERİ MEVCUTTUR ANCAK YETKİLİ BİR KİŞİYE TELEFON İLE ULAŞIŞACAK ŞEKİLDE ÇALIŞMAMAKTADIR.	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ REFAKATÇİ BİNA EKİPMANLAR	15	6	3	270	**YÜKSEK RİSK**	ASANSÖR ÇAĞRI ZİLLERİNİN UYARI SİSTEMİNE BAĞLANARAK OLASI BİR ÇAĞRIYI YETKİLİ PERSONELE AKTARMASI SAĞLANMALIDIR.	TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ	17.05.2025								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	HAVALANDIRMA TESİSATININ PERİYODİK MUAYENESİNİN BULUNMAMASI	HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇİ VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RİSK	HASTANEDE BULUNAN UPS'LERİN PERİYODİK OLARAK MUAYENELERİNİN YAPTIRILMAMASI.	ÇALIŞAN BİNA	40	3	1	120	**ÖNEMLİ RİSK**	İŞ EKİPMANALRI PERİYODİK KONTROL YÖNETMLİĞİ **KAPSAMINDA HAVALANDIRMA SİSTEMİ PERİYODİK MUAYENESİ YAPILMALIDIR.**	TEKNİS SERVİS GÖREVLİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI	17.07.2025								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	YÜKSEKTE ÇALIŞMA	YÜKSEKTE ÇALIŞMA SONUCU DÜŞEREK YARALANMA YADA CAN KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK	YÜKSEKTE ÇALIŞMA İÇİN İHTİYACA GÖRE KİLİTLENEBİLİR MERDİVEN YADA KEMER KULLANILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI VE İŞ SAĞLIĞI , ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ PERİYODİK EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	40	3	1	120	**ÖNEMLİ RİSK**	YÜKSEKTE ÇALIŞMA YAPACAK PERSONELLERE EHLİ KİŞİLERCE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ VERİLMELİDİR. **İŞ İZİN SİSTEMİ OLUŞTURULMUŞTUR. YÜKSEKTE YAPILACAK ÇALIŞMALARDA İSG UZMANI KONTROLÜ İLE ÇALIŞMA BAŞLATILMALIDIR.**	TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI	SÜREKLİ								

15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ TIBBİ HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	SU DEPOSUNA YETKİSİZ KİŞİLERİN ERİŞMESİ, SABOTAJ YAPILMASI, ZARAR GÖRMESİ	SU DEPOSUNA SABOTAJ YAPILMASI SONUCU HASTA VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ, SU BASMA RİSKİ	FİZİKSEL RİSK KİMYASAL RİSK	SU DEPOLARI KİLİTLİDİR. SU DEPOSUNDA AYLIK BAKIMI YAPILMAKTADIR.	HASTA ÇALIŞAN BİNA	40	3	1	120	**ÖNEMLİ RİSK**	**İŞ İZİN SİSTEMİ OLUŞTURULARAK KAPALI ALANLARA GİRİŞ KISITLANMIŞTIR.** BİNA TURLARINDA SÜREÇ KONTROL EDİLMEKTEDİR. **İSG UZMANI ONAYI İLE KAPALI ALANLARA GİRİLMELİDİR.**	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU	SÜREKLİ							
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ TESİS GÜVENLİĞİ	KAYNAK İŞLEMİNİN YAPILMASI	KAYNAK İŞLERİ SIRASINDA GEREKEN ÖNLEMLERİN ALINMAMASI SONUCU ÇALIŞANIN YARANMASI YADA YANGIN ÇIKMASI	FİZİKSEL RİSK	ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. İLGİLİ EKİPMAN BÖLÜMDE BULUNMAKTADIR. KAYNAK SIRASINDA ÇALIŞAN GÖZLÜK KULLANMAKTADIR. YANGIN ÇIKMA İHTİMALİNE KARŞI YANGIN TÜPÜ BULUNDURULMAKTADIR.	ÇALIŞAN BİNA	100	1	1	100	**ÖNEMLİ RİSK**	İLGİLİ YÖNETİCİ TARAFINDAN ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE UYGULAMALARIN SAHADA GÖZLEMLENMESİ. **İŞ İZİN SİSTEMİ İLE SICAK ÇALIŞMALARIN KONTROL ALTINA ALINMASI**	TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ İSG UZMANI	SÜREKLİ							
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	BACA TEMİZLİĞİ YAPILMAMASI	HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇİ VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RİSK	YEMEKHANE BACALARININ YETKİLİ FİRMALARCA YILDA 1 KEZ TEMİZLENMEMESİ.	ÇALIŞAN BİNA	100	1	1	100	**ÖNEMLİ RİSK**	YEMEKHANE BACALARI TEMİZLİĞİ İTFAİYE ONAYLI YETKİLİ FİRMALARCA YILDA **1 KEZ YAPILMALIDIR.**	İŞLETME DİREKTÖRÜ TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ	30.12.2025							
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ TIBBİ HİZMETLER	OKSİJEN TÜPLERİNİN YETERLİ SAYIDA YEDEĞİNİN OLMAMASI YADA OKSİJEN JENERATÖRÜNÜN DEVREDEN ÇIKMASI	İHTİYAÇ HALİNDE HASTAYA KULLANILAMAMASI SONUCU HASTADA KOMPLİKASYON GELİŞMESİNE NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK	HER HASTA YATAĞININ BAŞINDA OKSİJEN PANELİ BULUNMAKTADIR. AYRICA HER KLİNİKTE SEYYAR YEDEK OKSİJEN TÜPÜ BULUNMAKTADIR. HEM PANO ÜZERİNDEN HEMDE YEDEK TÜPLER ÜZERİNDEN BASINÇALR GÜNLÜK TAKİP EDİLMEKTEDİR. OKSİJEN JENERATÖRÜNÜN BASINÇ KONTROLÜ VE PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMAKTADIR. OKSİJEN BASINCI DÜŞÜNCE SESLİ UYARAN VERMEKTEDİR. AYRICA YEDEK OKSİJEN TÜPÜ PALETİ BULUNMAKTADIR.	HASTA	100	1	1	100	**ÖNEMLİ RİSK**	MESAİ SAATLERİ DIŞINDA OKSİJEN JENERATÖRÜNÜN DEVREDEN ÇIKMASI DURUMUNDA YENİDEN DEVREYE ALINMASI YADA OKSİJEN TÜPLERİNİN DEVREYE ALINMASI İLE İLGİLİ HEM NÖBETÇİ İŞLETME YÖNETİCİLERİNE HEMDE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE EĞİTİM VERİLMESİ	İŞLETME DİREKTÖRÜ TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ	15.07.2025							
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN	YANGIN SONUCU BİNANININ TAMAMININ YADA BİR BÖLÜMÜNÜN KULLANILAMAZ HALE GELMESİ, HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇİ VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RİSK	HASTANEDE BULUNAN YANGIN MERDİVEVLERİNDE BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ BULUNMAKTADR VE BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRMEKTEDİR.	HASTA	100	1	0,5	50	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA İLGİLİ BASINÇLANDIRMA SİSTMELERİNİN OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRMEKTEDİR. DÜZENLİ OLARAK KONTROLLERİNİN YAPILMASI ÖNERİLİR.	İŞLETME DİREKTÖRÜ TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN	YANGIN SONUCU BİNANININ TAMAMININ YADA BİR BÖLÜMÜNÜN KULLANILAMAZ HALE GELMESİ, HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇİ VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	HASTANEDE YANGIN DEDEKTÖRLERİ VE YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI BULUNMAKTADIR. BU EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. KIRMIZI KOD EKİBİ OLUŞTURULMUŞ VE EĞİTİMLERİ VERİLMİŞTİR. AYRICA GÖLÜÇ OLAN ÇALIŞANLARA VE KIRMIZI KOD EKİBİNE UYGULAMALI OLARAK YANGIN TÜPÜ KULLANIMI EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. HER YIL YANGIN VE HASTANE TAHLİYESİ HAKKINDA TATBİKAT YAPILMAKTADIR. JENERATÖR VE UPS ODASINDA GÜNLÜK OLARAK SICAKLIK NEM TAKİBİ YAPILMAKTADIR. ACİL DURUMLARDA KAÇIŞ İÇİN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME LEVHALARI, ACİL DURUM KROKİSİ VE AYDINLATMALARI, TAHLİYE KİPMANLARI BULUNDURULMAKTADIR. YANGIN ANINDA ASANSÖRÜN KULLANILMAMASI İÇİN ASANSÖRLERİN KAPISINA UYARICI GÖRSELLER ASILMIŞTIR.	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI REFAKATÇİ ZİYARETÇİ ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	100	0,5	1	50	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	BİNA TURU VE İÇ TETKİLERDE YANGINA SEBEBİYET VEREBİLECEK UNSURLARIN TESPİT EDİLEREK ÖNLEMLERİN ALINMASI,	BİNA TURU EKİBİ İÇ TETKİK EKİBİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	GÜRÜLTÜ SEVİYESİNİN SINIR DEĞERLERİ AŞMASI	GÜRÜLTÜ SEVİYESİNİN SINIR DEĞERLERİ AŞMASI SONUCU ÇALIŞANLARIN İŞİTME KAYBI YAŞAMASI	ERGONOMİK RİSK	ÇALIŞMA ALANLARINDA PERİYODİK OLARAK GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILMAKTADIR. SINIR DEĞERİİ AŞAN YERLERDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TEMİN EDİLMİŞTİR. ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK MESLEK HASTALIKLARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. ALAN ZİYARETLERİNDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KULANILMA DURUMU GÖZLENMEKTEDİR. PERİYODİK OLARAK SAĞLIK TARAMASI YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	3	1	45	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	PERİYODİK ÖLÇÜMLERİN DEVAM ETMESİ, GÜRÜLTÜ SEVİYESİ YÜKSEK BÖLÜMLERDEKİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARINI KULLANIP KULLANMADIĞININ GÖZLEMLENMESİ, KAPASİTE ARTIŞI, YENİ CİHAZ ALINMASI GİBİ DURUMLARDA PERİYODİK ÖLÇÜMÜ BEKLEMEDEN YENİDEN ÖLÇÜM YAPILMASI	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ELEKTRİK PANOLARININ ÖNÜNDE KAUÇUK PASPAS OLMAYAN ALANLARIN BULUNMASI	ELEKTRİK PANOLARININ ÖNÜNDE KAUÇUK PASPAS OLMAYAN ALANLARIN BULUNMASI SONUCU ELEKTRİK AKIMII SONUCU ÇALIŞANIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RİSK	TÜM ELEKTRİK PANOLARININ ÖNÜNDE KAUÇUK PASPAS MEVCUTTUR	ÇALIŞAN	7	6	1	42	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	HASTANE GENELİNDE ELEKTRİK PANOLARININ BİNA TURLARINDA KONTROL EDİLMESİ VE EKSİK OLAN KAUÇUK PASPASLARIN TAMAMLANMASI	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ	TEHLİKELİ ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI VEYA DÖKÜLMESİ , ÇALIŞANLARIN MÜDAHALE YÖNETİMİNİ BİLMEMESİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞMASI VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	KİMYASAL RİSK	TEHLİKELİ ATIKLAR İÇİN ALANLARDA UYGUN ATIK KOVALARI BULUNMAKTADIR VE KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMA YAPILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA ATIK YÖNETİMİ VE TEHLİKELİ MADDELER İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. ATIK TOPLAYICISI KİŞİSEL KORUYCU DONANIMLARI İLE ATIKLARI TOPLAMAKTADIR VE DÖKÜLME SAÇILMA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLERLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. TEHLİKELİ ATIKLAR LİSANSLI FİRMALARA TESLİM EDİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN ÇEVRE	40	1	1	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	ATIKLARIN PERİYODİK OLARAK SAHADAN TOPLANMASI, EĞİTİMLERİN PERİYODİK OLARAK DEVAM ETMESİ	DESTEK HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI ÇEVRE GÖREVLSİİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN TÜPLERİNİN BASINÇLARININ DÜŞMESİ VE YANGIN DOLAPLARINDA BASINÇ VE SUYUN YETERSİZ OLMASI , KONTROLLERİNİN DÜZENLİ YAPILMAMASI	YANGIN TÜPLERİNİN BASINÇLARININ DÜŞMESİ VE YANGIN DOLAPLARINDA BASINÇ VE SUYUN YETERSİZ OLMASI , KONTROLLERİNİN DÜZENLİ YAPILMAMASI SONUCU OLASI BİR YANGINDA MÜDAHALENİN GECİKMESİ YADA MÜDAHALE EDİLEMEMESİ, CAN VE MAL KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	YANGIN EKİPMANLARI KONTROL FORMU İLE BİRLİKTE YANGIN EKİPMANLARI KONTROL EDİLEREK KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. BOŞALAN TÜPLER HEMEN DEĞİŞTİRİLMEKTEDİR., YETKİLİ FİRMA PERİYODİK OLARAK TÜPLERİN KONTROLÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLİR.. BİNA TURLARINDA YANGIN DPOSUNUN BASINÇ KONTROLÜ YAPILIR. UYGULAMA GÖZLEMLENİR. YANGIN TÜPÜ KULLANIMI İLE İLGİLİ PERSONELE UYGULAMALI EĞİTİM/TATBİKAT VERİLİR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	40	1	1	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	YANGIN TÜPLERİNİN DE AYLIK PERİYOTLAR HALİNDE KONTROL EDİLMEYE DEVAM ETMESİ	TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL DURUM KAÇIŞ- YANGIN MERDİVENLERİNİN KAPISININ KİLİTLİ OLMASI, ALANLARIN DOLU OLMASI VE AYDINLATMANIN YETERLİ OLMAMASI	ACİL DURUM KAÇIŞ- YANGIN MERDİVENLERİNİN KAPISININ KİLİTLİ OLMASI, ALANLARIN DOLU OLMASI VE AYDINLATMANIN OLMAMASI NEDENİ İLE KAÇIŞIN MÜMKÜN OLMAMASI SONUCU KİŞİLERİN MAHSUR KALMASI , YARALANMASI VEYA YAŞAMINI YİTİRMESİNE NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK	ACİL ÇIKIŞ KAPILARI PANİK BARLIDIR. GEÇİŞİ ENGELLEYECEK HİÇBİRŞEY KONULMAMAKTADIR AYRICA ELEKTRİK KESİNTİSİNDE DAHİ ORTAMI AYDINLATMAK İÇİN ŞARJLI/PİLLİ AYDINLATMALAR BULUNMAKTADIR. BİNA TURLARINDA SÜREÇ KONTROL EDİLMEKTEDİR. HER KATTA ACİL DURUM KROKİSİ BULUNMAKTADIR.	ÇALIŞAN	40	1	1	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	PERİYODİK KONTROLLERİN DEVAM ETMESİ VARSA UYGUNSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ YENİ AÇILAN ALANLAR İÇİNDE AYNI İYİLEŞTİRİLMELERİN YAPILMASI	TESİS GÜVENLİĞİ KURULU BİNA TURU EKİBİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL DURUM TATBİKATLARININ YAPILMAMASI	AFET VE ACİL DURUMLARDA HAREKET TARZININ BİLİNMEMESİ SONUCU YANLIŞ/EKSİK MÜDAHALEDE BULUNULMASI	FİZİKSEL RİSK	ACİL DURUM EKİPLERİ OLUŞTURULMUŞ VE EĞİTİMLERİ VERİLMİŞTİR. HER YIL FARKLI SENARYOLARLA ACİL DURUM TATBİKATLARI YAPILMAKTADIR. AYRICA TÜM PERSONELE HEM İŞE GİRİŞTE HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA ACİL DURUM YÖNETİMİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR.	HASTA HASTA YAKINLARI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	40	1	1	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	TATBİKATLARIN HER YIL FARKLI BÖLÜMLEDRE YAPILMASI VE VAR OLAN UYGULARIN PERİYODİK OLARAK DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI . ACİL DURUM EKİPLERİNİN GÜNCEL TUTULMASI İÇ TETKİKLERDE SÜRECİN GÖZLEMLENMESİ	KALİTE YÖNETİCİSİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL DURUM KODLARININ BİLİNMEMESİ VE EĞİTİMİNİN VERİLMEMESİ	ACİL DURUM KODLARININ BİLİNMEMESİ SONUCU OLAYA ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMEMESİ (ÖRNEĞİN MAVİ KODDA KİŞİYE ERKEN MÜDAHALE EDİLMEDİĞİ İÇİN YAŞAMINI YİTİRMESİ YADA TEDAVİSİNİN UZAMASI, PEMBE KODDA KAÇIRILAN ÇOCUĞUN BULUNAMAMASI VB.)	FİZİKSEL RİSK	ACİL DURUM KODLARI İLE İLGİLİ HEM İŞE GİRİŞTE HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. AYRICA ÇALIŞANLARIN KİMLİK KARTLARININ ARKASINDA ACİL DURUM KOD NUMARALARI BULUNMAKTADIR. ÇALIŞANLARIN KATILIMI İLE YILDA BİR KEZ ACİL DURUM KODLARI İLE İLGİLİ TATBİKATLAR YAPILARAK FARKINDALIK OLUŞTURULMAKTADIR. İÇ TETKİK VE ALAN ZİYARETLERİNDE ÇALIŞANLARIN ACİL DURUM KODLARI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖZLEMLENMEKTEDİR.	HASTA HASTA YAKINI REFAKATÇİ ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	40	1	1	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	YILLIK EĞİTİM PLANINDA VE ORYANTASYON EĞİTİMLERİNİN PERİYODİK OLARAK VERİLMEYE DEVAM EDİLMESİ VE HATIRLATMA MAİLLERİNDE ÇALIŞANLARA BİLGİ GÜNCELLEMESİ YAPILMASI	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI								

15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	PERSONELİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN ZAMANINDA YAPILMAMASI	PERSONELİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN ZAMANINDA YAPILMAMASI SONUCU MESLEK HASTALIĞI YADA BULAŞICI ENFEKSİYON GEÇİRME RİSKİNİN ARTMASI	BİYOLOJİK RİSK FİNANSAL RİSK	YILLIK SAĞLIK TARAMA PROGRAMI YAPILMAKTA VE İNSAN KAYNAKLARI TARAFINDAN SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR. SONUÇLAR İŞ YERİ HEKİMİ TARAFINDAN KONTROL EDİLMEKTEDİR. BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR.PERİYODİK TARAMA ZAMANI GELEN ÇALIŞANA HBYS ÜZERİNDEN UYARAN GİTMEKTEDİR. AYRICA BÖLÜM YÖNETİCİSİ MAİL İLE BİLGİLENDİRİLİR. İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA DEĞERLENDİRİLİMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	40	1	1	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA SÜRECİN TAKİP EDİLMESİ VE YAPTIRMAYAN ÇALIŞANLARIN TAKİBİNİN YAPILARAK YAPTIRILMASININ SAĞLANMASI	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULU								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ	ELEKTRİK PANOLARININ KONTROLLERİNİN DÜZENLİ YAPILMAMASI	ELEKTRİK PANOLARININ KONTROLLERİNİN DÜZENLİ YAPILMAMASI SONUCU YANGIN RİSKİ OLUŞMASI	FİZİKSEL RİSK	YANGIN PANOLARI GÜNLÜK OLARAK KONTROL EDİLEREK KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. YANGIN PANOLARININ İÇİNDE YANGIN TÜPÜ BULUNMAKTADIR. ANA DAĞITIM PANOSUNUN YETKİNLİĞİ OLAN KİŞİ TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. BİNA TURUNDA VE İÇ TETKİKTE SÜREÇ GÖZLEMLENMEKTEDİR.	HASTA ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI REFAKATÇİ BİNA EKİPMANLAR	40	1	1	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	KONU İLE İLGİLİ KONTROLLERİN GÜNLÜK DÜZENLİ YAPILMASI, KAYITLARIN DÜZENLİ ALINMASI	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYO	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA VE ÖLÜM	FİZİKSEL RİSK	CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMI İLE İLGİLİ PERİYODİK OLARAK EĞTİİM VERİLMEKTEDİR. CİHAZ YOĞUNLUĞU BULUNAN BÖLÜMLERE AYRICA ELEKTRİKSEL GÜVENLİK İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMAKTADIR. ELEKTRİK PANOLARININ ÖNÜNDE KAUÇUK PASPAS BULUNMAKTADIR. YETKİSİ OLMAYAN KİŞİLERİN RİSKLİ ALANLARA GİRMESİ SINIRLANDIRILMIŞTIR. YETKİSİZ KİŞİLERİN ARIZLARA MÜDAHALE ETMEMESİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR. DAĞINIK KABLOLAR MÜMKÜN OLDUĞUNCA RİSK OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE TOPLANMAKTADIR. **ELEKTRİK BAKIMCILARINA UYGUN KKD'LER TEMİN EDİLEREK ZİMMETLENMİŞTİR.**	ÇALIŞAN	40	1	1	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	İÇ TETKİK VE BİNA TURLARINDA SÜREÇ GÖZLEMLENMELİ	TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ BİNA TURU EKİBİ İÇ TETKİK EKİBİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ	HAVA TANKI VE KOMPRESÖRLERİN METAL YORULMASI SONUCU PATLAMA	HAVA TANKI VE KOMPRESÖRLERİN METAL YORULMASI SONUCU PATLAMA	FİZİKSEL RİSK	BASINÇLI KAPLAR İLK KEZ KURULDUĞUNDA YADA DEĞİŞTİĞİNDE YETKİLİ FİRMA TARAFINDAN DOĞRU KURULDUĞU VE GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞINA DAİR BELGE VERİLİR. BASINÇLI KAPLAR HER YIL BİR DEFA AKREDİTE FİRMA TARAFINDAN BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ'NE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR.	BİNA EKİPMANLAR ÇALIŞAN	40	2	0,5	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	KOMPRESSÖR GÜNLÜK HAFTALIK VE AYLIK KONTROL FORMU İLE TEKNİK EKİP TARFAINDAN KONTROLLERİNİN YAPILMASI, BİNA TURLARINDA SÜRECİN GÖZLEMLENMESİ	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ	HASTANE GENELİNDE TEKNİK ODALARININ KAPISININ AÇIK BIRAKILMASI	HASTANE GENELİNDE TEKNİK ODALARININ KAPISININ AÇIK BIRAKILMASI SONUCU YETKİSİZ KİŞİLER GİRMESİ, YETKİSİZ KİŞİLER MÜDAHALE ETMESİ, YARALANMASI	FİZİKSEL RİSK	RİSK İÇEREN TEKNİK ALANLAR KİLİT ALTINDA TUTULMAKTADIR. ACİL DURUMLARDA ULAŞILMASI GEREKEN KİŞİ BİLGİLERİ KAPININ ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR. KAPALI ALANLARIN TEKNİK EKİP TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILARAK KAYIT ALTINA ALINMAKATDIR.	ÇALIŞAN BİNA EKİPMAN	40	1	1	**40**	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	BİNAN TURUNDA İLGİLİ ALANLARDA GÖZLEM YAPILMASI	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU BİNA TURU EKİBİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	TAHLİYE PLANLARININ OLMAMASI VE BİLİNMEMESİ	TAHLİYE PLANLARININ OLMAMASI VE BİLİNMEMESİ SONUCU ACİL BİR DURUMDA KAÇIŞ YOLLARININ, ACİL DURUM ÇANTALARININ , TOPLANMA BÖLGESİNİN VB. BİLİNMEMESİ. HASTA TAHLİYELERİNİN ETKİN YAPILAMAMASI SONUCU MAHZUR KALABİLİRLER, ZARAR GÖREBİLİRLER.	FİZİKSEL RİSK	HER KAT İÇİN TAHLİYE PLANI OLUŞTURULMUŞTUR HER KATTA ASANSÖR YANI YADA MERDİVEN BAŞINDA ACİL DURUM KAT PLANI BULUNMAKTADIR. . HER YIL UYGULAMALI OLARAK TAHLİYE TATBİKATI YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	40	1	1	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	TAHLİYE PLANLARI OLUŞTURULMASI, İÇ TETKİKTE VE BİNA TURLARINDA PLANLARIN GÜNCELLİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ	İÇ TETKİK EKİBİ BİNA TURU EKİBİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ	KATLARDA BULUNAN BASINÇLI KAPLARIN VANA MONTAJLARININ UYGUN YAPILMAMASI	KATLARDA BULUNAN BASINÇLI KAPLARIN VANA MONTAJLARININ UYGUN YAPILMAMASI SONUCU VANALARDA MEYDANA GELİCEK KAÇAKLAR SONUCU YARALANMA	FİZİKSEL RİSK	SEYYAR MEDİKAL TÜPLERİN KURULUMU YAPILIRKEN , VANALARI UYGUN ŞEKİLDE TEKNİK SERVİS TARAFINDAN SABİTLENMELİDİR.	HASTA ÇALIŞAN	40	1	1	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	GÖZLEMLERİN PERİYODİK OLARAK İZLENMESİ VE UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA SAHADA GEREKLİ BİLGİLENDİRMENİN YAPILMASI	BÖLÜM SORULUSU İÇ TETKİK EKİBİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN EKSİK OLMASI/KULLANILMAMASI	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN EKSİK OLMASI/KULLANILMAMASI SONUCU ÇALIŞANIN YARALANMASI YADA UZUV KAYBI YAŞAMASI, İŞ GÜCÜ KAYBI OLUŞMASI, İŞLEYİŞİN AKSAMASI	FİZİKSEL RİSK BİYOLOJİK RİSK	İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. BÖLÜM BAZLI KİŞİSEL KORUYUCU DONAIMLAR TESPİT EDİLMİŞ VE İLGİLİ BÖLÜMLERE TEMİNİ SAĞLANMIŞTIR. ALAN ZİYARETLERİNDE VE İÇ TTEKİKTE SÜREÇ GÖZLEMLENMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	15	2	1	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	ALAN ZİYARETLERİNDE YADA GERÇEKLEŞEN İŞ KAZALARI SONUCU TESPİT EDİLEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARI EKSİKLERİNİN LİSYETE EKLENEREK TEMİNİNİN SAĞLANMASI	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	BEYAZ KOD/ HASTA VE/VEYA HASTA YAKINLARININ ÇALIŞANLARA SÖZLÜ FİZİKSEL TACİZDE BULUNMASI	ÇALIŞANIN FİZİKSEL VEYA SÖZEL ŞİDDET SONRASI MOTİVASYONUN AZALMASI, YARALANMASI, YAŞAMINI YİTİRMESİ YADA PSİKOLOJİSİNİN OLUMSUZ ETKİLENESİ GİBİ DURUMLAR SÖZ KONUSU OLABİLİR. BUNLARIN SONCUNDA İŞ GÜCÜ KAYBI DA YAŞANABİLİR.	FİZİKSEL RİSK PSİKOSOSYAL RİSK	ORYANTASYON EĞİTİMİNDE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA TÜM ÇALIŞANLARA BEYAZ KOS İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. YILDA BİR KEZ TATBİKAT YAPILMAKTADIR. BEYAZ KOD EKİBİ OLUŞTURULMUŞTUR. GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN 24 SAAT ORTAK ALANLAR GÖZLEMLENMEKTE VE ŞÜPHELİ ŞAHISLAR YAKIN TAKİBE ALINMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	2	1	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	YAŞANA BEYAZ KOD SONRASI BİLDİRİM FORMLARI İLE OLAYA MÜDAHALENİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ GEREKLİ DURUMLARDA SÜRECİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN AKSİYONLAR ALINMASI	BEYAZ KOD EKİP LİDERİ KALİTE YÖNETİCİSİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞANLARIN BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ İLE KARŞI KARŞIYA KALMASI	ÇALIŞANLARIN HASTALANMASI, TEDAVİ SÜRELERİNİN UZMANASI YADA İZİN KULLANMASI SONUCU İŞ GÜCÜ KAYBI YAŞANMASII	BİYOLOJİK RİSK	ÇALIŞANLARA ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI, EL HİJYENİ, DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI, KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZİYET, İZOLASYON ÖNLEMLERİ VE ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. PERİYODİK OLARAK SAĞLIK TARAMALARI VE BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI UYGULANMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	1	2	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	MEVCUT UYGULAMALARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI VE GELEN OLAY BİLDİRİMLERLE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA SÜRECİN TAKİP EDİLMESİ GEREKİRSE İYİLEŞTİRMELERİN YAPILMASI	EĞİTİM VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULU ÜYELERİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	DÜŞME	DÜŞME SONUCU YARALANMA, HASTANIN TEDAVİSİNİN UZAMASI YADA DEĞİŞMESİ (DÜŞME SONRASI AMELİYAT, KIRK VB.) TEDAVİNİN UZAMASINDAN DOLAYI MADDİ KAYIPLARIN OLUŞMASI ÇALIŞANIN YARALANMADAN DOLAYI İSTİRAHATLİ OLMASI NEDENİ İLE İŞ GÜCÜ KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK	ÇALIŞANLARA DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. KAYGAN ZEMİNLERE TABELA KONULARAK KİŞİLERE DİKKAT ETMELERİ KONUSUNDA UYARAN VERİLMEKTEDİR. MERDİVENLERE KAYMAZ BANT KONULMUŞTUR. MERDİVEN BOŞLUKLARINA FİLE ÇEKİLMİŞTİR. HASTALARA YATIŞ SIRASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILARAK GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTADIR.	ÇALIŞAN YÖNETİM	15	2	1	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	MEVCUT UYGULAMALARIN DEVAM ETMESİ VE BİNA TURU, İÇ TETKİKTE SÜRECİN GÖZLEMLENMESİ	İÇ TETKİK EKİBİ BİNA TURU EKİBİ EĞİTİM HEMŞİRESİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARININ PERSONEL TARAFINDAN BİLİNMEMESİ	İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARININ BİLİNMEMESİ VE UYGULANMAMASI SONUCU İŞ KAZASI YAŞANMASI. ÇALIŞANLARIN YARALANMASI YADA MESLEKİ HASTALIK GEÇİRMESİ	FİZİKSEL RİSK	İŞE GİRİŞTE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR KONUSUNDA EĞİTİMLER VRİLMEKTEDİR. EĞİTİM SONRASI EĞİTİM BAŞARI OARNINI YAKALAYAMAYAN ÇALIŞAN TEKRAR EĞİTİME TABİ TUTULMAKTADIR. ALAN ZİYARETLERİNDE, İÇ TETKİKTE VE BİNA TURLARINDA ÇALIŞANLARIN HAREKET TARZLARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMLARI GÖZLEMLENMEKTEDİR. İŞ KAZALARI YAKINDAN TAKİP EDİLEREK GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTA VE İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	15	2	1	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	İSG EĞİTİMLERİNİN DÜZENLİ OLARAK VERİLMEYE DEVAM EDİLMESİ VE İÇ TETKİKTE SÜRECİN GÖZLEMLENMESİ	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI EĞİTİM VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ İÇ TETKİK EKİBİ								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	DEPREM ANINDA ASANSÖRLERİN KULLANILMASI	DEPREM ANINDA ASANSÖRLERİN DÜŞMESİ SONUCU YARALANMA YADA ASANSÖRDE MAHSUR KALMA	FİZİKSEL RİSK	ASANSÖRLERİN ÜZERİNDE DEPREM ANINDA ASANSÖRÜ KULLANMAYINIZ YAZAN GÖRSELLER MEVCUTTUR. ÇALIŞANLARA DEPREM EĞİTİMİNDE ASANSÖR KULLANILMAMASI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR. PARAŞÜT FREN SİSTEMİ BULUNMAKTADIR. ASANSÖRLERİN BAKIMLARI TEKNİK EKİP VE YETKİLİ KURULUŞLAR ATARAFINDAN PERİYODİK OLARAK YAPILMAKATDIR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ REFAKATÇİ	100	0,5	0,5	25	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	MEVCUT UYGULAMALARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI , İÇ TETKİKTE SÜRECİN GÖZLEMLENMESİ	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İÇ TETKİK EKİBİ								

15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	PERSONELİN UZUN SÜRE AYAKTA ÇALIŞMASI	PERSONELİN UZUN SÜRE AYAKTA KALMASI SONUCU MESLEKİ HASTALIK GEÇİRME RİSKİNİN ARTMASI	FİZİKSEL RİSK	PERSONELE ERGONOMİ KONUSUNDA PERİYODİK OLARAK EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. NORM KADRO ÇALIŞMASI YAPILMIŞ VE ÇALIŞANLARIN UZUN SÜRE ÇALIŞMALARININ ÖNÜĞNE GEÇİLMİŞTİR. DİNLENMELERİ İÇİN MOLA SÜRELER BELİRLENMİŞ VE ÇALIŞANLARA DUYURULMUŞTUR. HASTANE İÇİNDE DİNLENMELERİ İÇİN İMOLA ALANLARI OLUŞTURULMUŞTUR.	ÇALIŞAN	15	3	0,5	22,5	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	BÖLÜM SORUMLUSUNUN ÇALIŞANLARI GÖZLEMLEMESİ VE DÜZENLİ OLARAK MOLALARINI KULLANMALARINI SAĞLAMASI	FİZYOTERAPİST								
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TIBBİ HİZMETLER TESİS GÜVENLİĞİ	ISI VE NEM DERECESİNİN UYGUN OLMAMASI	ISI VE NEM DERECESİNİN UYGUN OLMAMASI SONUCU İLAÇLARIN VE TIBBİ SARF MALZEMELERİN UYGUN KOŞULLARDA SAKLANAMAMASI ÇALIŞANLAR VE HASTALAR İÇİN TERMAL KONFORUN SAĞLANAMAMASI CİHAZLARIN UYGUN KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLEMEMESİNDEN DOLAYI NEMDEN DOLAYI ARIZLANMASI	ERGONOMİK RİSK FİZİKSEL RİSK	KAPALI TEKNİK ALANLARDA (UPS VE TENERATÖR ODASI) SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜLEREK KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR.	TESİS GÜVENLİĞİ	7	6	0,5	21	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ TIBBİ HİZMETLER	UPS LERİN BAKIMLARININ VE KONTROLLERİNİN DÜZENLİ YAPILMAMASI	UPS LERİN BAKIMLARININ VE KONTROLLERİNİN DÜZENLİ YAPILMAMASI SONUCU OLASI BİR ELEKTRİK KESİNTİSİNDE HAYTAİ ÖNEM TAŞIYAN CİHAZLARIN KAPANMASINA NEDEN OLABİLİR. YANGIN RİSKİ OLUŞTURABİLİR, ÇALIŞANLAR YARALANABİLİR.	FİZİKSEL RİSK	UPS' LERİN 3 AYDA BİR BAKIM SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞ YETKİLİ FİRMA TARAFINDAN PERİYODİK KONTROL VE BAKIMLARININ YAPILMAKTADIR. AYRICA TEKNİK EKİP TARAFINDAN GÜNLÜK VE HAFTALIK KONTROLLER YAPILMAKTADIR. UPS'LER VE JENERATÖRLER YEDEKLİDİR.	HASTA ÇALIŞAN	40	1	0,5	20	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	PERSONELİN YETKİSİ OLMADIĞI HALDE ELEKTRİK ARIZASINA MÜDAHALE ETMESİ	PERSONELİN YETKİSİ OLMADIĞI HALDE ELEKTRİK ARIZASINA MÜDAHALE ETMESİ	FİZİKSEL RİSK	ARIZA YAŞANMASI DURUMUNDA HBYS ÜZERİNDEN İŞ TALEBİ OLUŞTURULMAKTADIR. İŞE GİRİŞ EĞİTİMLERİNDE KONU İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. ELEKTRİK ÇARMA RİSKİ YÜKSEK YERLER KİLİT ALTINDA TUTULMAKTA VE YETKİLİ PERSONEL HARİCİNDE GİRİŞLER ENGELLENMEKTEDİR. CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMI VE LEKETRİKSEL GÜVENLİK İLE İLGİLİ PERİYODİK EĞİTİM VERİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	40	1	0,5	20	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	MERDİVEN KORKULUKLARININ YIPRANMIŞ OLMASI	MERDİVEN KORKULUKLARININ YIPRANMIŞ OLMASI SONUCU TUTUNMA BARLARINDA GEVŞEME, KOPMA OLMASI, HASTA, HASTA YAKINI YADA ÇALIŞANLARIN DÜŞMESİ	FİZİKSEL RİSK	MERDİVEN KORKULUKLARI BİNA TURUNDA KONTROL EDİLEREK YIPRANMIŞ OLANLAR TAMİR EDİLMEKTEDİR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN	40	1	0,5	20	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞMA ORTAMINDA TERMAL KONFORUN UYGUN OLMAMASI	UYGUN OLMAYAN ÇALIŞMA ORTAMINDA İŞ VERİMİNİN DÜŞMESİ, ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİN DÜŞMESİ. ÖZELLİKLİ TEKNİK ALANLARDA ISININ FAZLA ARTMASI NEDENİ İLE CİHAZLARIN ARIZLANMASI YADA YANGIN RİSKİNİN ARTMASI	ERGONOMİK RİSK	İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ 3 YILDA BİR TEKRARLANIR. DURUM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI HALİNDE (YENİ BÖLÜM AÇILMASI, YENİ CİHAZ, KAPASİTE ARTIŞI VB.) GİBİ DURUMLARDA TEKRAR EDİLİR. TESPİT EDİLEN BİR UYGUNSUZLUK VARSA GİDERİLMESİ SAĞLANIRÖZELLİKLİ CİHAZLARIN BULUNDUĞU TEKNİK ALANLARDA GÜNLÜK ISI NEM TAKİBİ YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ	PARATONER/PARATIONERİN İŞLEVİNİ KAYBETMESİ	YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU BİNA VE EKİMANLARIN RİSKE GİRMESİ	FİZİKSEL RİSK	PARATONER ÖLÇÜMLERİ YETKİLİ FİRMA TARAFINDAN YILDA BİR KEZ YAPILMAKTADIR.	BİNA EKİPMANLAR	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ	ASANSÖR VB. TAŞIMA HALATLARIN AŞINMASI, BAKIMLARININ ZAMANINDA YAPILMAMASI	ASANSÖRÜN ARIZALANMASI SONUCU HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ VE ÇALIŞANLARIN ASANSÖRDE MAHSUR KALMASI VEYA YAŞAMINI YİTİRMESİ VEYA YARALANMASINA NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK	ASANSÖRLER TEKNİK EKİP TARAFINDAN PERİYODİK OLARAK KONTROL EDİLMEKTEDİR. AYLIK OLARAK YETKİLİ FİRMA TARAFINDAN RUTİN BAKIMLARI YAPILMAKTADIR. AYRICA AKREDİTE KURULUŞ TARAFINDAN YILDA BİR KONTROLÜ YAPILARAK ETİKETLENMEKTEDİR. EKSİK TESPİT EDİLEN BULGULAR HIZLI BİR ŞEKİLDE GİDERİLMEKTEDİR. BİNA TURLARINDA SÜREÇ GÖZLEMLENMEKTEDİR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	EL ALETLERİ İLE ÇALIŞMA	EL YARALANMASI YADA UUV KAYBINA NEDEN OLABİLİR	FİZİKSEL RİSK	TEKNİK SERVİSTE KESİLMEZ ELDİVEN MEVCUTTUR. İŞ KAZALARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARA PERİYODİK EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİNE GÖRE ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL KORUYUCU DONAMIMLARI TESLİM EDİLMEKTEDİR. İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMLARI GÜNDEM YAPILMAKTADIR	ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	BOYA BADANA İŞLERİ YAPILIRKEN, SU DEPOSU TEMİZLENİRKEN PERSONELİN ZEHİRLİ VE TAHRİŞ EDİCİ GAZLARA YADA KİMYASALLARA MARUZ KALMASI	BOYA BADANA İŞLERİ YAPILIRKEN, SU DEPOSU TEMİZLENİRKEN PERSONELİN ZEHİRLİ VE TAHRİŞ EDİCİ GAZLARDAN DOLAYI ZEHİRLENMESİ, GÖZE SIÇRAMASI, YARALANMASI	KİMYASAL RİSK	PERSONELLERİN KİŞİSEL KORUYUCU DONAMILARI TEMİN EDİLEREK KULLANILMASI SAĞLANMAKTADIR. HER YIL TEHLİKELİ MADDELERLE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. DEPO TEMİZLİĞİ GİBİ KAPALI ORTAMLARDA ÇALIŞIRKEN İKİNCİ BİR KİŞİNİN GÖZLEMCİ OLMASI SAĞLANMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	CİHAZLARDA ELEKTRİK KAÇAĞI OLMASI	CİHAZLARDA ELEKTRİK KAÇAĞI OLMASI SONUCU HASTANIN VEYA ÇALIŞANIN YARALANMASI	FİZİKSEL RİSK	TÜM PERSONELE PERİYODİK OLARAK CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMI İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. CİHAZ YOĞUNLUĞUNUN FAZLA OLDUĞU BÖLÜMLERE EK OLARAK ELEKTRİKSEL GÜVENLİK İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. YENİ BİR CİHAZ KURULDUĞU ZAMAN YETKİLİ FİRMA TARAFINDAN KULLANICILARA EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. CİHAZLARIN BAKIM VE KALİBRASYON PLANINA GÖRE BAKIMLARI VE KALİBRASYONLARI YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	DOLAP VE RAFLARIN SABİT OLMAMASI NEDENİ İLE DEVRİLME SONUCU YARALANMA	DOLAP VE RAFLARIN SABİT OLMAMASI NEDENİ İLE DEVRİLME SONUCU YARALANMA	FİZİKSEL RİSK	YÜKSEK DOLAPLAR VE RAFLAR DUVARA SABİTLENMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ÇEVRE GÜVENLİĞİ	ATIKLARIN UYGUN BİÇİMDE TOPLANMAMASI VE DEPOLANMAMASI	ATIKLARIN ÇEVREYE ZARAR VERMESİ (TOPRAĞA, SUYA VE HAVAYA KARIŞMASI) HASTA, ÇALIŞAN VE TOPLUM İÇİN ENFEKSİYON KAYNAĞI OLUŞTURMASI	BİYOLOJİK RİSK	ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMAK İÇİN ATIK KOVALARI VE POŞETLERİ TEMİN EDİLMİŞ VE KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMA YAPILMAKTADIR. YENİ İŞE BAŞLAYAN PERSONELE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA TÜM PERSONELE ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. ÇEVRE GÖREVLİSİ, DESTEK HİZMETLER YÖNETİCİSİ VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ TARAFINDAN ATIKLARIN DOĞRU YARIŞTIRILIP AYRIŞTIRILMADIĞI GÖZLEMLENMEKTEDİR. İÇ TETKİK VE BİNA TURLARINDA SÜREÇ GÖZLEMLENMEKTEDİR.	ÇEVRE ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ	BASINÇLI KAPLARIN SABİTLENMEMESİ	KATLARDA BULUNAN BASINÇLI KAPLARIN SABİTLENMEMESİ SONUCU DÜŞMESİ SONUCU PATLAYABİLİR, ÇALIŞANLAR YARALANABİLİR, TESİS VE EKİPMANLAR ZARAR GÖREBİLİR.	FİZİKSEL RİSK	SEYYAR MEDİKAL TÜPLER APARATLAR İLE SABİTLENMEKTEDİR. ALAN ZİYARETLERİNDE, BİNA TURLARINDA VE İÇ TETKİKTE SÜREÇ GÖZLEMLENMEKTEDİR.	HASTA BİNA EKİPMAN	15	0,5	2	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										

15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞMA ORTAMINDA AYDINLATMANIN YETERSİZ OLMASI	AYDINLATMANIN YEYERSİZ OLMASINDAN DOLAYI İŞ KAZASI GEÇİREBİLİR, YARALANABİLİR, UZUV KAYBI YAŞAMANABİLİR. İŞ GÜCÜ KAYBINA NEDEN OLABİLİR.	ERGONOMİK RİSK	İŞ HİYENİ ÖLÇÜMLERİ 3 YILDA BİR TEKRARLANIR. DURUM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI HALİNDE (YENİ BÖLÜM AÇILMASI, YENİ CİHAZ, KAPA,STE ARTışI VB.) GİBİ DURUMLARDA TEKRAR EDİLİR. TESPİT EDİLEN BİR UYGUNSUZLUK VARSA GİDERİŞMESİ SAĞLANIR.	ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ YÖNETİM HİZMETLERİ TIBBİ HİZMETLER	BİNADA TADİLAT YAPILMASI	TADİLAT SIRASINDA İŞ KAZASI YAŞANARAK ÇALIŞANLAR YARALANABİLİR., YANGIN ÇIKABİLİR, ELEKTRİK, SU, MEDİKAL GAZ KESİNTİSİ VB. DURUMLAR YAŞANABİLİR. TADİLAT SIRASINDA OLUŞAN GÜRÜLTÜ SONUCU HASTALAR RAHATSIZ OLABİLİR. OLUŞAN TOZ VE İNŞAAT MALZEMELERİNDEN DOLAYI HASTANE ENFEKSİYONU GELİŞEBİLİR, HAVALANDIRMA SİSTEMİ ETKİLENEBİLİR. TADİLATIN UZAMASI SONUCU HİZMET SÜRECİNİN AKSAMASINA VE MADDİ KAYIP OLUŞMASINA NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK BİYOLOJİK RİSK	TADİLATI ÜSTLENEN FİRMA İLE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMELERİNİN ALINACAĞINA DAİR SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. İSG EĞİTİMLERİ VERİLMİŞTİR. TADİLAT SÜRESİ BOYUNCA ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARINI KULLANIP KULLANMADIĞI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TARAFINDAN GÖZLEMLENMEKTEDİR. HAVA KANALI FİRMASI TARAFINDAN İNŞAAT SAHASINDAKİ HAVA KANALLARI KÖRLENDİ.YANGIN RİSKİNE KARŞI ÜÇ ADET YANGIN TÜPÜ HAZIR BULUNDURULMAKTA. YETKİLİ FİRMA TARAFINDAN MEDİKAL GAZ İNŞAAT ALANINDA KESİLDİ. ELEKTRİK PANOLARI HASTANENİN TEKNİK EKİBİ VE ARTER İNŞAATIN YETKİLİ TEKNİK EKİBİ TARAFINDAN TADİLAT ALANINDAKİ UPS PANOLARI SÖKÜLDÜ KABLOLAR TOPLANDI. SU TESİSATI KANALLARI İNŞAAT ALANINDA KÖRLENDİ. İNŞAAT SAHASINDAKİ İŞ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YETKİSİZ KİŞİLERİN GİRİŞİ ÖNLENDİ. FİRMANIN VE HASTANENİN EKİBİNDEN BİRER KİŞİ SÜREKLİ GÖZLEM YAPMAKTADIR. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. ASANSÖRLER TADİLAT KATINDA BYPASS EDİLDİ. OLUŞACAK TOZUN DIŞARIYA ÇIKMAMASI İÇİN PLASTİK BARİYERLE KAPATILDI.	ÇALIŞAN BİNA HASTA YÖNETİM	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL ÇIKIŞLARININ TANIMLANMAMIŞ OLMASI, EKSİK YÖNLENDİRME LEVHALARININ BULUNMASI	ACİL ÇIKIŞLARIN BULUNAMAMASI SONUCU BİR VEYA BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ YADA YARALANMASI İLE SONUÇLANABİLİR	FİZİKSEL RİSK	ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRMELERİ HEM KORİDORLARDA HEMDE ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ ÜZERİNDE GÖRSELLERLE BELİRTİLMİŞTİR. BİNA TURLARINDA PERİYODİK OLARAK KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	7	1	2	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	EL HİJYENİ UYGULANMAMASI	EL HİJYENİ UYGULANMAMASI SONUCU HASTADA VEYA ÇALIŞANDA ENFEKSİYON GELİŞMESİ TEDAVİSİNİN UZAMASI	BİYOLOJİK RİSK	EL HİJYENİ EĞİTİMLERİ İŞE GİRİŞTE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA PERİYODİK OLARAK VERİLMEKTEDİR. BELİRLİ PERİYODLARDA EL HİJYENİ GÖZLEMİ YAPILMAKTA VE SONUÇLAR ÇALIŞANLAR İLE PAYLAŞILMAKTADIR. BİLGİSAYAR EKRANLARINA EL HİJYENİN ÖNEMİNİ ANLATAN GÖRSELLER KONULMAKTADIR. DİGİBOARDLARDA EL HİJYENİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİCİ VİDEOLAR DÖNMEKTEDİR. HER LAVABO BAŞINDA EL HİJENİNİN NASIL UYGULANACAĞINA DİR EL YIKAMA ŞEMASI BULUNMAKTADIR. EL DEZENFEKTANI KULLANIM ORANI BÖLÜM BAZLI TAKİP EDİLMEKTEDİR. RANDOM OLARAK ÇALIŞANLARIN ELLERİNDEN VE ORTAMDAN KÜLTÜR ALINARAK SONUÇLARI ENFEKSİYON KONTROL KURULUNDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	7	2	1	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	BİLGİ GÜVENLİĞİ	BAŞKASINA AİT ŞİFRE KULLANIMI	YETKİSİ OLMAYAN İŞLEMLERİ YAPABİLİR VE HASTA VE ÇALIŞANLARIN ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİNE, BİLGİLERİNE ULAŞABİLİR. HASTA VE ÇALIŞAN MAHREMİYETİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLALİ YAŞANABİLİR.	FİZİKSEL RİSK PSİKOSOSYAL RİSK	ÇALIŞANLARLA VE ERİŞİM YETKİSİ OLAN KURUMLARLA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MEVCUTTUR GİZLİLİĞİN İHLAL EDİLMEMESİ İÇİN BİLGİLENDİRİCİ HATIRLATMA MESAJLARI YAYINLANMAKTADIR. HEM İŞE GİRİŞTE HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANINDA BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KVKK İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. KİŞİLERİN HBYS ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ SINIRLANDIRILMIŞTIR. AYRICA LOG KAYITLARI TUTLMAKTADIR. GİZLİLİĞİN İHLAL EDİLMEMESİ İÇİN BİLGİLENDİRİCİ HATIRLATMALAR YAPILMAKTADIR..	HASTA ÇALIŞAN	7	2	1	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞANIN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMASI (MOBİNG)	ÇALIŞANIN İŞ STRESİ YAŞAMASI , MOTİVASYONUN VE İŞ VERİMİNİN DÜŞMESİ YADA ÇALIŞANIN KURUMDAN AYRILMASI	PSİKOSOSYAL RİSK	ÇALIŞANLARA YILDA İKİ KEZ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ YAPILARAK MOBİNGE MARUZ KALMA DÜZEYLERİ ÖLÇÜLMEKTEDİR. AYRICA PERFORMANS GÖRÜŞMESİ YAPILARAK ÇALIŞANLARLA BİREBİR GÖRÜŞME YAPILMAKTADIR. İŞTEN AYRILIŞLARDA İNSAN KAYNAKLARI TARAFINDAN MÜLAKAT GÖRÜŞMESİ YAPILARAK NEDENLERİ ARAŞTIRILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	7	1	2	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ	TEMEL TESİS KAYNAKLARINDA KESİNTİ YAŞANMASI (ELEKTRİK, SU, TIBBİ GAZ VE İNTERNET)	HİZMET VERME SÜRECİ AKSAYABİLİR HASTALARIN TEDAVİSİ UZAYABİLİR BUNUN SONUCU HAYATI RİSKLER MEYDANA GELEBİLİR. MADDİ KAYIP VE İTİBAR KAYBI YAŞANABİLİR	FİZİKSEL RİSK	ELEKTRİK KESİNTİSİNE KARŞI UPS VE JENERATÖR MEVCUTTUR. JENERATÖR YEDEKLİDİR. SU KESİNTİSİNE KARŞI 60 TON KAPASİTELİ İÇME SUYU 200 TON YANGIN SÖNDÜRME SUYU İÇİN DEPO BULUNMAKTADIR. TIBBİ GAZLARDA İSE OKSİJEN JENERAÖTÜ MEVCUTTUR. ÇALIŞMAMASI DURUMUNDA YEDEKLİ MEDİKAL TÜPLER DEVREYE ALINABİLMEKTEDİR. İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANMASI DURUMLARINA KARŞI İSE HASTA KAYITLARI İÇİN MANUEL FORMLAR KULLANIM İÇİN HAZIR BULUNDURULMAKTADIR.	HASTA YÖNETİM	7	1	2	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	MERDİVEN BOŞLUĞUNUN GENİŞ OLMASI	MERDİVEN BOŞLUĞUNUN GENİŞ OLMASI SONUCU HASTA YADA ÇALIŞANLARIN DÜŞEREK YARALANMASI YADA YAŞAMINI YİTİRMESİNİTİHAR GİRİŞİMİ YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK	MERDİVEN BOŞLUKLARINA FİLE KONULMUŞTURÇ FİLELERİN SAĞLAMLIK KONTROLÜ YAPILARAK KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN	40	0,5	0,5	10	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYO	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL DURUM KAT PLANININ OLMAMASI	ACİL DURUM PLANININ OLMAMASI SONUCU KİŞİNİN KONUM OLARAK NEREDE BULUNDUĞUNU BİLMEMESİ VE KAÇIŞ GÜZERGAHINI BİLMEMESİ ÖZELLİKLİ ALANLARIN BULUNAMAMASI	FİZİKSEL RİSK	HER KATTA ASANSÖR YANI YADA MERDİVEN BAŞINDA ACİL DURUM KAT PLANI BULUNMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	0,5	1	7,5	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ	SEL VE SU BASKINLARI	SEL VE SU BASKINLARI SONUCU CİHAZLAR ZARAR GÖREBİLİR VE HİZMET AKSAYABİLİR, ENFEKSİYON ÜREMESİNE NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK BİYOLOJİK RİSK	SU BASMA RİSKİ BULUNAN YERLERDE POMPA BULUNMAKTADIR VE SU KUYUSUNDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİĞİNDE SENSÖR SAYESİNDE UYARAN VERMEKTEDİR. HASTANEDEKİ SU GİDERLERİ KONTROL EDİLMEKTE VE ÇATI TERAS TEMİZLİKLERİ PERİYODİK OLARAK YAPILMAKTADIR.	BİNA EKİPMANLAR HASTA ÇALIŞAN	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	TEMİZLİĞİN TEMİZLİK PLANINA UYGUN YAPILMAMASI	TEMİZLİĞİN TEMİZLİK PLANINA UYGUN YAPILMAMASI SONUCU ENFEKSİYON ÜREYEBİLİR, ÇALIŞANLAR ZARAR GÖREBİLİR	BİYOLOJİK RİSK	TEMİZLİK PLANI OLUŞTURULMUŞTUR. İŞ BAŞI EĞİTİMLERDE VE HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. YAPILAN UYGULAMALAR ALAN ZİYARETLERİNDE DESTEK HİZMETLER YÖNETİCİSİ TARAFINDAN GÖZLEMLENMEKTEDİR. AYRICA İÇ TETKİKTE ÇALIŞANLARIN BİLGİ DÜZEYİ VE UYGULAMALAR GÖZLEMLENMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	HIRSIZLIK DURUMLARI	MADDİ KAYIP, PRESTİJ KAYBI ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN RİSKE GİRMESİ	FİZİKSEL RİSK	HASTANEKİ ORTAK ALANLAR 24 SAAT GÜVENLİK KAMERASI İLE KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. 24 SAAT GÜVENLİK GÖREVLİSİ BULUNMAKTADIR. (ÖZELLİKLİ ALANLARA (ŞİFRELİ VEYA KİLİTLİ KAPI) YETKİSİZ KİŞİLERİN GİRMESİ ENGELLENMİŞTİR.	HASTA ÇALIŞAN YÖNETİM	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ	GÜÇ KESİNTİSİ YAŞANMASI	GÜÇ KESİNTİSİ YAŞANMASI SONUCU İŞLEYİŞİN AKSAMASI	FİZİKSEL RİSK	YEDEKLİ OLACAK ŞEKİLDE UPS VE JENERATÖR BULUNMAKTADIR. YETKİLİ FİRMALAR TARAFINDAN PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMAKTADIR. TEKNİK EKİP TARAFINDAN RUTİN KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR.	HASTA EKİPMANLAR YÖNETİM	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**										

15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TESİS GÜVENLİĞİ TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	SU DEPOSUNUN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI	SU DEPOSUNUN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI SONUCU DELİNME SONUCU SU BASABİLİR, SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR. ENFEKSİYON KAYNAĞI OLUŞTURABİLİR.	FİZİKSEL RİSK BİYOLOJİK RİSK	SU DEPOSUNUN BAKIMI AYLIK VE YILLIK OLARAK YAPILMAKTA VE KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. AYRICA YILDA BİR KEZ DEPO Boşaltılarak temizlenmektedir.	HASTA ÇALIŞAN	7	0,5	1	3,5	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	ÇEVRE GÜVENLİĞİ	EVSEL ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI	EVSEL ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI SONUCU ORTAMIN VE ÇEVRENİN KİRLENMESİ, ENFEKSİYON RİSKİ OLUŞTURMASI	BİYOLOJİK RİSK	ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRILTIRILMAKTADIR. EVSEL ATIKLAR AYRI KAPLARDA TOPLANARAK BELİRLİ PERİYODLARDA ALANDAN UZAKLAŞTIRILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA HEM İŞBAŞI HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. AYRICA ÇEVRE GÖREVLİSİ TARAFINDAN DÜZENLİ OLARAK ALAN ZİYARETİ YAPILARAK SÜREÇ GÖZLENMEKTE VE TESPİT ETTİĞİ UYGUNSUZLUKLARIN İYİLEŞTİRLMESİ İÇİN İLGİLİ YÖNETİCİLERİ MAİL İLE BİLGİLENDİRMEKTEDİR, GEREKİRSE YERİNDE EĞİTİM VERMEKTEDİR.	ÇEVRE ÇALIŞAN	1	6	0,5	3	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		TEKNİK SERVİS / BİYOMEDİKAL	TIBBİ HİZMETLER	KALİBRASYON İŞLEMİ SONRASI KALİBRASYON ETİKETLERİ NİN YAPIŞTIRILMAMASI	CİHAZIN KALİBRASYON ETİKETİNİN OLMAMASI SONUCU BİR SONRAKİ PERİYOD KONTROLÜNÜN SAĞLIKLI YAPILAMAMASI, KALİBRASYONDAN GEÇMEYEN CİHAZIN AYRIŞTIRILAMAMASI SONUCU SAHADA KULLANILMASI	FİZİKSEL RİSK	KALİBRASYON SIRASINDA FİRMAYA BİYOMEDİKAL EŞİLİK ETMEKTEDİR. KALİBARASYON SONRASI ETİKETLER BİYOMEDİKAL VE BÖLÜM SORUMLUSU TARFAINDAN KONTROL EDİLMEKTEDİR. KALİBRASYONDAN GEÇMEYEN CİHAZLAR SAHADAN ÇEKİLMEKTEDİR.	HASTA	3	1	1	3	**ÖNEMSİZ RİSK**										