

OPTIMEDİ			KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI													Doküman No:RY-PL-75 Yayın Tarihi :16.09.2025 Revizyon No :00 Revizyon Tar..... Sayfa No :1/5																		
			KAPAKLI HASTANESİ DEPO RİSK ANALİZİ PLANI																															
İŞ YERİNİN ÜNVANI:	ÖZEL OPTİMED KAPAKLI HASTANESİ	ŞİDDET					FREKANS		ŞANS/OLASILIK		KİNNEY (MATHEMATICAL RISK EVALUATION) IN METODU TEMEL ALINMIŞTIR) RISK: ŞANS FREKANS ŞİDDET																							
		ŞİDDET DEĞERİ	ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇEVRE ETKİSİ	TESİS GÜVENLİĞİ	HASTA GÜVENLİĞİ	FR. DEĞ.	TEHLİKEYE ZAMAN İÇİNDE MARUZ KALMA TEKRARI	OLASILIK DEĞERİ	ZARARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI																								
İŞ YERİNİN ADRESİ	CUMHURİYET, MİTHATPAŞA CD.NO:15 59510 KAPAKLI/TEKİRDAĞ	100	BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN İŞ KAZASI	ÇEVRESEL FELAKET	TESİSİN TEKRAR KULLANILMAYACAK HALE GELMESİ, TAMAMEN TAHLİYE EDİLMESİ	BİRDEN ÇOK ÖLÜMLÜ OLAY	10	HEMEN HEMEN SÜREKLİ (GÜN İÇİNDE DEVAMLİ)	10	BEKLENİR, KESİN	RİSK DEĞERİ	RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU																						
İŞ YERİNİN ADI	OP.DR.AYHAN ARSLAN	40	BİR ÇALIŞANIN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANMASI	DIŞ ÇEVREYE YÜKSEK DÜZEYDE ZARAR	TESİSİN YÜKSEK ZARAR GÖRMESİ, TAHLİYE EDİLMESİ	BİR ÖLÜMLÜ OLAY	6	SIK (GÜNDE BİR DEFA VEYA BİR KAÇ DEFA)	6	YÜKSEK/OLDUKÇA MÜMKÜN	400<R	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK , HEMEN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI, GEREKİYORSA İLGİLİ BÖLÜM/BİNA HİZMET DİŞİ BIRAKILMALI																						
GEÇERLİLİK TARİHİ	27.02.2026	15	UZUV KAYIPLI, KALICI ETKİLİ YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ORTA DERECEDE ZARAR	TESİSİN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, KİSMEN TAHLİYE	HASTANIN AĞIR VE KALICI ZARAR , YOĞUN BAKIMA KALDIRILMASI	3	ARASIRA (HAFTADA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	3	OLASI	200<R<400	YÜKSEK RİSK, KISA DÖNEMDE İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR (3 AY İÇİNDE)																						
		7	İLK YARDIM İHTİYAÇLI VE/VEYA İŞ GÜCÜ KAYIPLI YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR,İÇ ÇEVREYE ORTA ZARAR	TESİSİN KÜÇÜK DERECE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI	2	SIK DEĞİL (AYDA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	2	MÜMKÜN FAKAT DÜŞÜK	70<R<200	ÖNEMLİ RİSK, UZUN DÖNEMDE İYİLEŞTİRİLMELİDİR.(6 AY İÇİNDE)																						
		3	İLK YARDIM GEREKTİRMİYEN HAFIF YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ZARAR YOK ,İÇ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR	TESİSİN NORMAL İŞLEYİŞİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN HAFIF ZARAR GÖRMESİ,BASİT MÜDAHALELERLE İYİLEŞMESİ	1	SEYREK (YILDA BİR KAÇ DEFA)	1	BEKLENMEZ FAKAT MÜMKÜN	20<R<70	KABUL EDİLEBİLİR RİSK, GÖZETİM ALTINDA UYGULANMALIDIR																						
		1	UCUZ ATLATMA, HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEME	DIŞ VE İÇ ÇEVREYE BİR ZARAR YOK	TESİS İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARAR OLMAMASI	HASTANIN HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEMESİ	0,5	ÇOK SEYREK (YILDA BİR VEYA DAHA SEYREK)	0,5	BEKLENMEZ	R<20	ÖNEMSİZ RİSK, ÖNLEM ÖNCELİKLİ DEĞİLDİR																						
				RİSKLERİ BELİRLEME VE ANALİZ ETME													RİSK KONTROL TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI																	
RİSK TESPİT TARİHİ	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ	BÖLÜM	İLGİLİ SÜREÇ	TANIMLANAN TEHLİKELER	BELİRLENEN RİSKLER	RİSKİN TÜRÜ	MEVCUT DURUM VE TEDBİRLER	TEHLİKEYE RİSKE MARUZ KALACAK KİŞİLER	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	RİSK DÜZEYİ	PLANLANAN FAALİYET VE İYİLEŞTİRMELER	SÜREÇ SORUMLUSU	HEDEFLENEN GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞEN FAALİYET	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SONRASI RİSK DÜZEYİ											
15.04.2025		DEPO	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI SONUCU OLASI BİR YANGININ FARKEDİLMEMESİ YADA GEÇ FARK EDİLMESİ, MAL VE CAN KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	YANGIN İHBAR SİSTEMİ PANO GÜNLÜK HAFTALIK VE AYLIK BAKIM FORMU İLE TEKNİK SERVİS TARAFINDAN GÜNLÜK VE HAFTALIK PERİYODLARDA KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. ÜÇ AYLIK BİNA TURLARINDA VE İÇ TETKİKTE GÖZLEM YAPILMAKTADIR. PERİYODİK MUAYENELER BULUNMAMAKTADIR	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI CİYARETÇİ REFAKATÇİ BİNA EKİPMANLAR	100	1	3	300	YÜKSEK RİSK	YANGIN DEDEKTÖRLERİNİN DÜZENLİ KONTROL EDİLMESİ VE BİNA TURUNDA SÜRECİN KONTROL EDİLMESİ. PERİYODİK MUAYANELER YAPILMALIDIR.	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU	15.07.2025																		
15.04.2025		DEPO	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	TEHLİKELİ MADDELERİN KULLANIMI YADA TRANSFERİ SİRASINDA KAZA YAŞANMASI (DÖKÜLMESİ,CİLDE VE GÖZE TEMAS ETMESİ, SOLUNMASI VB. NEDENİ İLE ÇALIŞANIN ZARAR GÖRMESİ VS.)	TEHLİKELİ MADDELERİN KULLANIMI SİRASINDA KAZA YAŞANMASI (DÖKÜLMESİ,CİLDE VE GÖZE TEMAS ETMESİ, SOLUNMASI VB. NEDENİ İLE ÇALIŞANIN ZARAR GÖRMESİ VS.)	KİMYASAL RİSK	TEHLİKELİ MADDELER ALANLARDA İHTİYAÇ KADAR BULUNDURULUR, BÜYÜK DEPOLAMALARDAN KAÇINILIR, DEPOLAMA MATRİSİNE UYGUN DEPOLAMA YAPILIR. ÇALIŞANLARA TEHLİKELİ MADDELERİN SEMBOLLERİ VE MARUZ KALINDIĞINDA ALINMASI GEREKENLER HAKKINDA EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. HERHANGİ BİR DÖKÜLME SAÇILMA İHTİMALİNE KARŞI İLK YARDIM KİTİ BULUNMAKTA DİR VE MÜDAHALE EKİBİ OLUŞTURULMUŞTUR.	ÇALIŞAN	40	3	1	120	ÖNEMLİ RİSK	YENİ EKLENEN MADDELER İLE BERABER TEHLİKELİ MADDE LİSTESİNİN SÜREKLİ REVİZE EDİLMESİ.	KALİTE YÖNETİCİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI	SÜREKLİ																		
15.04.2025		DEPO	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN	YANGIN SONUCU BİNANININ TAMAMININ YADA BİR BÖLÜMÜNÜN KULLANILAMAZ HALE GELMESİ, HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇİ VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	HASTANEDE YANGIN DEDEKTÖRLERİ VE YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI BULUNMAKTA DİR. BU EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILMAKTA DİR. ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. KIRMIZI KOD EKİBİ OLUŞTURULMUŞ VE EĞİTİMLERİ VERİLMİŞTİR. AYRICA GÖLÜÜ OLAN ÇALIŞANLARA VE KIRMIZI KOD EKİBİNE UYGULAMALI OLARAK YANGIN TÜPÜ KULLANIMI EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. HER YIL YANGIN VE HASTANE TAHLİYESİ HAKKINDA TATBİKAT YAPILMAKTA DİR. JENERATÖR VE UPS ODASINDA GÜNLÜK OLARAK SICAKLIK NEM TAKİBİ YAPILMAKTADIR. ACİL DURUMLARDA KAÇIŞ İÇİN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME LEVHALARI, ACİL DURUM KROKİSİ VE AYDINLATMALARI, TAHLİYE KİPMANLARI BULUNDURULMAKTA DİR. YANGIN ANINDA ASANSÖRÜN KULLANILMAMASI İÇİN ASANSÖRLERİN KAPISINA UYARIÇI GÖRSELLER ASILMIŞTIR.	ÇALIŞAN HASTA ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	100	0.5	1	50	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	BİNA TURU VE İÇ TETKİLERDE YANGINA SEBEBİYET VEREBİLECEK UNSURLARIN TESPİT EDİLEREK ÖNLEMLERİN ALINMASI,	BİNA TURU EKİBİ İÇ TETKİK EKİBİ																			
15.04.2025		DEPO	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ELLE AĞIR YÜK TAŞIMA	ELLE AĞIR YÜK TAŞIMA ÇALIŞANLARDA SAĞLIK SORUNLARI OLUŞABİLİR	FİZİKSEL RİSK	HER YIL ÇALIŞANLARA ERGONOMİ, HATA TAŞIMA KALDIRMA EĞİTİMLERİ VERİLMEKTEDİR. AYRICA SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN TRANSPALET VE MALZEME TAŞIMA ARABASI KULLANILMAKTA DİR.	ÇALIŞAN	7	3	2	42	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	İLGİLİ YÖNETİCİLERİN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANIN ALAN ZİYARETLERİNDE ÇALIŞANLARI GÖZLEMLEMESİ VE YANLIŞ UYGULAMALRDA GEREKLİ BİLGİLENDİRMELERİN YAPILMASI	İLGİLİ BÖLÜM SORUMLUSU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI																			
15.04.2025		DEPO	TESİS GÜVENLİĞİ	ISI VE NEM DERECESİNİN UYGUN OLMAMASI	ISI VE NEM DERECESİNİN UYGUN OLMAMASI SONUCU İTİBBİ SARF MALZEMELERİN UYGUN KOŞULLARDA SAKLANAMAMASI ÇALIŞANLAR İÇİN TERMAL KONFORUN SAĞLANMAMASI	ERGONOMİK RİSK FİZİKSEL RİSK	ALANDA SABAH VE AKŞAM OLMAK ÜZERE GÜNDE İKİ KEZ SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜLEREK KAYIT ALTINA ALINMAKTA DİR. SICAKLIĞIN UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA TEKNİK SERVİSE İŞ TALEBİ OLUŞTURULMAKTA DİR.	YÖNETİM HASTA	7	6	1	42	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	DEĞERLERİN DÜZENLİ OLARAK İZLENMEYE DEVAM EDİLMESİ, İÇ TETKİK VE BİNA TURLARINDA SÜRECİN GÖZLEMLENMESİ	DEPO SORUMLUSU																			
15.04.2025		DEPO	TİBBİ HİZMETLER	İLAÇLARIN STOK VE MİAD TAKİBİNİN YAPILMAMASI	İLAÇLARIN STOK VE MİAD TAKİBİNİN YAPILMAMASI SONUCU MİADINI GEÇMESİ, İMHA EDİLMESİ, MADDİ KAYIP OLUŞMASI, İHTİYAÇ ANINDA İLACIN BULUNAMAMASI YADA HASTAYA MİADI GEÇMİŞ İLAÇ UYGULANMASINA NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	HBYS AÇILIŞINDA SKT YAKLAŞAN İLAÇARIN LİSTESİ UYARAN OLARAK ÇIKMAKTA DİR. HER AYIN SON CUMARTESİ GÜNÜ SON KULLANMA TARİHLERİ KONTROL EDİLMEKTEDİR. SON KULLANMA TARİHİ YAKLAŞAN İLAÇLAR ETİKETLENEREK ÖNCELİKLİ KULLANILMASI SAĞLANMAKTA DİR.	HASTA YÖNETİM	7	6	1	42	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	PERİYODİK MİAD VE STOK KONTROLLERİNİN DEVAM ETMESİ VE SÜRECİN İÇ TETKİKTE GÖZLEMLENMESİ	ACİL SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ İÇ TETKİK EKİBİ																			
15.04.2025		DEPO	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ	TEHLİKELİ ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI VEYA DÖKÜLMESİ , ÇALIŞANLARIN MÜDAHALE YÖNETİMİNİ BİLMEMESİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞMASI VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	KİMYASAL RİSK	TEHLİKELİ ATIKLAR İÇİN ALANLARDA UYGUN ATIK KOVALARI BULUNMAKTA DİR VE KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMA YAPILMAKTA DİR. ÇALIŞANLARA ATIK YÖNETİMİ VE TEHLİKELİ MADDELER İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. ATIK TOPLAYICISI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARI İLE ATIKLARI TOPLAMAKTA DİR VE DÖKÜLME SAÇILMA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLERLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. TEHLİKELİ ATIKLAR LİSANSLI FİRMALARA TESLİM EDİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN ÇEVRE	40	1	1	40	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	ATIKLARIN PERİYODİK OLARAK SAHADAN TOPLANMASI, EĞİTİMLERİN PERİYODİK OLARAK DEVAM ETMESİ	DESTEK HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI ÇEVRE GÖREVLİSİ																			
15.04.2025		DEPO	ÇEVRE GÜVENLİĞİ	ATIKLARIN UYGUN BİÇİMDE TOPLANMAMASI VE DEPOLANMAMASI	ATIKLARIN ÇEVREYE ZARAR VERMESİ (TOPRAĞA, SUYA VE HAVAYA KARIŞMASI) HASTA, ÇALIŞAN VE TOPLUM İÇİN ENFEKSİYON KAYNAĞI OLUŞTIRMASI	BİYOLOJİK RİSK	ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMAK İÇİN ATIK KOVALARI VE POŞETLERİ TEMİN EDİLMİŞ VE KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMA YAPILMAKTA DİR. YENİ İŞE BAŞLAYAN PERSONELE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA TÜM PERSONELE ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. ÇEVRE GÖREVLİSİ, DESTEK HİZMETLER YÖNETİCİSİ VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ TARAFINDAN ATIKLARIN DOĞRU YARIŞTIRILIP AYRIŞTIRILMADIĞI GÖZLEMLENMEKTEDİR. İÇ TETKİK VE BİNA TURLARINDA SÜREÇ GÖZLEMLENMEKTEDİR.	ÇEVRE ÇALIŞAN	40	1	1	40	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	EĞİTİMLERİN PERİYODİK OLARAK DEVAMLILIĞI, BİNA TURLARINDA VE SAHADA GÖZLEMLERİN DEVAM ETMESİ	ÇEVRE GÖREVLİSİ İLGİLİ BÖLÜM SORUMLUSU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ DESTEK HİZMETLER YÖNETİCİSİ BİNA TURU EKİBİ İÇ TETKİK EKİBİ																			

