

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Sonuç bildirim formu ile ilgili bilgi eklenmesi.		01.04.2011	Hemş. Hiz. Melek KAYA
02	Kültür alınması gereken yerlere Kadın Doğum Polikliniği jinekolojik masalar eklenmesi.		25.06.2012	Lab. Emine EREN
03	Kültür alınan yerlerin daha detaylı belirtilmesi. Ameliyathanede her salondan alınan kültürlerin ayrı olarak belirtilmesi. YYB'da alınan yerlerin belirtilmesi.		20.09.2013	Lab. Serap ÖZAKBAŞ
04	Dokümanın adının Ortam Kültür Alma Talimatı olarak değiştirilmesi, kültür alınan yerler gözden geçirildi ve su numunesi eklendi.	2. ve 3. sayfa	31.05.2019	Ece Nur TOPCU Enfeksiyon/Eğitim Hemş.
05	Lejyonella ve sterilizasyon ünitesi su numunesi analizleri eklendi.	3. sayfa	18.10.2023	Ece Nur TOPCU Enfeksiyon/Eğitim Hemşiresi
06	Endoskoplardan 3 ayda bir sıvı ve fırça örneği alınması eklendi.	3.sayfa	18.02.2025	Öznur ÜLKÜ Enfeksiyon/Eğitim Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
ENFEKSİYON KONTROL KURUL BAŞKANI		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : ML-TL-01 Yayın Tarihi :03.05.2019
	ORTAM KÜLTÜRÜ ALMA TALİMATI	Revizyon No :06 Revizyon Tar. :18.02.2025 Sayfa No :2/3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; kurumda kültür alma işlemlerinin nasıl ve nerelerden yapıldığını ortaya koymaktır. Talimat enfeksiyon kontrol sürecini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Kültür Sonuçları Bildirim Formu

Kalite Yönetim Yapısı ve Sürekli Kalite İyileştirme Prosedürü

Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Talep Formu

Hastane Enfeksiyonları Kontrolü Prosedürü

3. UYGULAMA:

Kültür alınan Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Kurulu tarafından belirlenmiştir. Bu yerler

- Ameliyathaneler
- Yetişkin Yoğun Bakım
- Yenidoğan Yoğun Bakım
- Doğumhane
- Müdahale odası
- Endoskopi
- Acil servis
- Yemekhane su sebili
- Kadın Doğum Poliklinikleri
- KVC Yoğun Bakım
- Anjiyo Ünitesi
- Katlarda boş odalardır.

2. blok -2. kat ameliyathanede;

Salon1; radyant yatak, aspiratör, duvar, cerrahi masa, bohça masası, laringoskop bledler, maske, ameliyat masası yatağı

Salon 2; duvar, aspiratör, laringoskop bledleri, cerrahi masa, bohça masası, maske, ameliyat masası yatağı

Salon 3; duvar, aspiratör, laringoskop bledleri, cerrahi masa, bohça masası, maske, ameliyat masası yatağı, koridor, lavabo

Salon 4; duvar, aspiratör, laringoskop bledleri, cerrahi masa, bohça masası, maske, ameliyat masası yatağı, koridor, lavabo

Blok 5. Kat ameliyathane; duvar, aspiratör, laringoskop bledleri, cerrahi masa, bohça masası, maske, ameliyat masası yatağı, koridor, lavabo

Yetişkin yoğun bakım; duvar, lavabolar, aspiratörler, yataklar, ventilatörler

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : ML-TL-01 Yayın Tarihi :03.05.2019
	ORTAM KÜLTÜRÜ ALMA TALİMATI	Revizyon No :06 Revizyon Tar. :18.02.2025 Sayfa No :3/3

Yenidoğan yoğun bakımda; monitör, küvözler, açık yatak, ventilatör, tpn cihazı, aspiratör, lavabolar, tartı, duvardan örnek alınır.

Doğumhane (Oda 1-2-3-4); duvar, cerrahi masa, hasta yatağı, radyant, lavabo ve tartıdır.

Müdahale odası, duvar, hasta masası, cerrahi masa, vakum, lavabodur

Endoskopi ünitesinde; lavabo, yatak, kolonoskopi biyopsi forsepsi, gastroskop biyopsi forsepsi, yabancı cisim yakalama forsepsi, aspiratör, yıkama cihazı.

Endoskopi ünitesinde; Gastroskop, Kolonoskop ve Bronkoskoplardan 3 ayda bir sıvı ve fırça örnekleri, 15 günde bir protein testi alınır.

Acil servis; duvar, lavabolar, yataklar, ekg yatağı, müdahale yatakları

Kadın Doğum Polikliniklerinde jinekolojik masadır.

Stuart Taşıma Ortamı (Kültür Çubuğu) ile laboratuvar teknisyeni kültür alacağı yere gider. Belirlenmiş yerlerden kültür alır. Aldığı kültürleri laboratuvarda kanlı besiyerlere eker. Bu besiyerler 37 C etüvde 24 saat beklenir. Üreme olan besiyerlere antibiyogram testi yapılır.

Antibiyogram testinde müler hinta besiyeri kullanılır. Mikrobiyoloji uzmanının belirlediği antibiyogram diskleri konulur. Bu besiyerlerde 24 saat 37 C lik etüvde konur. Sonra zar çapına göre uzman değerlendirir. Sonuç dirençli, duyarlı, orta duyarlı olarak belirtilir.

Kültür sonuçları Kültür Sonuçları Bildirim Formu ile bir kopyası enfeksiyon kontrol hemşiresine ve başhemşireye verilir. Eğer kültür sonuçları ile ilgili olarak malzeme, personel ve/veya sistemden dolayı oluşan ve tekrarlayan bir uygunsuzluk varsa Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürüne göre değerlendirilir. Gerekliyse, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talep Formu ile düzeltici ve önleyici faaliyet talebinde bulunulur.

➤ Hastanede kullanıma sunulan suların güvenli kullanımı için; yılda iki defa su numunesi alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizler yapılmaktadır. Su numuneleri; hastane binasında bulunan su deposu girişinden, ameliyathaneden (musluk) ve yemekhane (musluk) örnek alınır.

➤ Lejyonella için yılda bir kez sıcak su muslukları ve duş başlıklarından numune alınır. 100 yatağa kadar en az 5 numune, ilave her 50 yatak için bu sayıya bir numune daha eklenir.

➤ En az altı ayda bir kez sterilizasyon ünitesinde demineralize suyun kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolü yapılmalıdır. Numune sterilizasyon ünitesindeki son durulama suyundan alınır.

Alınan örnekler Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilerek analizleri yapılmaktadır. Uygunsuz çıkan numuneler için gerekli iyileştirmeler yapılarak sonuçlar olumlu çıkana kadar analizleri yapılmaya devam edilir. Kültür sonuçları Hastane Enfeksiyonları Kontrolü Prosedürüne uygun olarak Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından değerlendirilir. Alınacak önlemler, yapılacak iyileştirmeler konusunda kararlar alınır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ve Mikrobiyoloji Uzmanı sorumludur.